

M VA8070

Miernik ciśnienia
Absolute pressure meter



6-znakowy wyświetlacz LCD 6 digit LCD display		✓
Jednostki pomiaru Parameters measurement	Pa, hPa, mbar, mmH ₂ O, mmHg, inHg, inH ₂ O, psi	
Warunki pomiaru Measurement conditions	18°C ~ 28°C, <80%RH,	
Zakres Range	300 ~ 1200 hPa 120.4 ~ 481.8 inH ₂ O	
Dokładność Accuracy	±3.0 hPa ±1.2 inH ₂ O	
Rozdzielczość Resolution	0.1 hPa 0.1 inH ₂ O	
Odczyt MAX / MIN / AVG MAX / MIN / AVG values		✓
Pamięć odczytu Data hold		✓
Automatyczne wyłączenie Auto power off		✓
Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii Low battery indication		✓

