

M VA316

Cyfrowy multimetr cęgowy do pomiaru prądów stałych i zmiennych
AC/DC Digital clamp meter



Max. wskazanie wyświetlacza <i>Max. display</i>	3999	
Bargraf <i>Bar graph</i>		✓
Podświetlenie wyświetlacza <i>Back light</i>		✓
Automatyczna zmiana zakresów <i>Auto range</i>		✓
Pamięć odczytu <i>Data hold</i>		✓
Pomiar wartości względnych <i>Relative measurement</i>		✓
Automatyczne wyłączenie <i>Auto power off</i>		✓
Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii <i>Low battery indication</i>		✓
DCV: 4V/40V/400V ±(0.8%+5C), 600V/1000V ±(1.0%+5C)		
ACV: 4V/40V/400V ±(1.2%+5C), 600V/700V ±(2.0%+5C)		
DCA: 400A/600A ±(3.0%+5C), 1000A ±(3.0%+6C)		
ACA: 400A/600A ±(2.5%+5C), 1000A ±(3.0%+6C)		
Rezystancja <i>Resistance</i>	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ ±(1.0%+5C) 40MΩ ±(2.0%+6C)	
Częstotliwość <i>Frequency</i>	40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/100kHz ±(0.1%+1C)	
Częstotliwość przy pomiarze cęgami <i>Frequency from clamp</i>	40Hz/400Hz ±(0.1%+1C)	
Test diod <i>Diode test</i>		✓
Test ciągłości z sygnalizacją akustyczną <i>Continuity test with buzzer</i>		✓
Zasilanie <i>Power</i>	3 x AAA (1.5V)	
Wymiary <i>Dimensions</i>	225mm x 86mm x 32mm	
Waga <i>Weight</i>	330g	

